

ЗАЖИМЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ



SKP 41, SKP 42

- Зажим 55x49 мм
- Рабочая часть (SKP 41): тип «шприц-пинцет»; макс. раскрыв 4 мм
- Рабочая часть (SKP 42): тип «шприц-крокодил»; макс. раскрыв 8 мм
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



SKP 43

- Зажим: 165 x 49 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-крючок»
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



SKP 44

- Зажим: 165 x 41 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-ножницы» для подключения к изолированным проводам
- Электрическая прочность 1000 В/2 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: желтый с красным, желтый с черным



AS 4

- Зажим: 165 x 41 мм
- Рабочая часть: тип «струбина» для подключения к токонесущим шинам; макс. захват 30 мм
- Электрическая прочность 600 В/10 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



KLS 2

- Зажим: 66 x 23 мм
- Рабочая часть: тип «шприц-крючок» для подключения к выводам ИМС
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор: 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



KS 4L

- Зажим: 94 x 42 мм
- Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыв 20 мм
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: серый с красным и черным



KS 2

- Зажим: 42 x 13 мм
- Рабочая часть: тип «крокодил»; макс. раскрыв 8 мм
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор: 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный



A22C, A23C, A24C, A25C

- Зажим (A22/23/24C): 98 x 41 мм
- Зажим (A25C): 80 x 36 мм
- Рабочая часть (A22/23/24C): тип «крокодил»; макс. раскрыв 20 мм
- Рабочая часть (A25C): тип «крокодил»; макс. раскрыв 30 мм; полукруглые губки
- Электрическая прочность 1000 В/10 А
- Коннектор (A22C): под щуп 4 мм типа TEL-AL28-3 (4), в изоляции
- Коннектор (A24C): под щуп с резьбой типа TEL-AL28-5 (6), в изоляции
- Коннектор (A23/25C): 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвета зажимов: красный, черный, желтый, зеленый



TC-10

- Зажимы «крокодил»
- Полностью изолированы
- 1000 В, 10 А
- Черный и красный цвет (TL-20B/20R)

ПЕРЕХОДНИКИ И АДАПТЕРЫ




VZS 4

- Соединитель: 62 x 10 мм
- Электрическая прочность 1000 В/16 А
- Коннекторы: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Цвет соединителя: серый



AZ 24SB, AZ 24BBN

- AZ 24SB: переход «щуп 4 мм – гнездо 2 мм»
- AZ 24BBN: переход «щуп 2 мм – гнездо 4 мм»
- Переходник: 45 x 8 мм
- Электрическая прочность 50 В AC/75 В DC /6 А
- Коннектор (24SB): 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Коннектор (24BBN): 2 мм, тип «мама», в изоляции
- Щуп: 2 мм (24SB), 4 мм (24BBN)
- Цвет переходника: красный, черный



ERR 42

- Переход щуп 2 мм – гнездо 4 мм
- Переходник: 35 x 12 мм
- Электрическая прочность 1000 В/24 А
- Коннектор: 4 мм, тип «мама», в изоляции
- Щуп: 2 мм
- Цвет переходника: красный, черный, желтый, голубой, зелено-желтый